



LEGEPLADS ABONNEMENT

2023

Dato: 2-3-2023

Rapport over efter-syn/spænding af legeredskaber

Fra kl. 10

Til kl. //

Lilleborg BH

Abonnementsnr.: 186

Abonnement m/skriftlig inspektionsrapport

Abonnement m/mundlig inspektionsrapport

Lone, Rikke

Stationsvej 7

Alm. eftersyn

Vig

Antal pr. år 2 4

Årlig hovedinspektion

Underskrift:

Side 1-2

Checkliste:	Efterset		I orden		Udbedret/eft.spændt		Er der Anorakklemfælder?:			
	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Udbedret	
Gynggeophæng	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V/Tag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sjækler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V/Rutshebane	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gynger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V/Brandmandstang	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bolte, beslag	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V/Stikker søm/skruer ud?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Øjebolte v. net	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gaber brædder/stolper?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kæder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er træ angrebet af råd?	Ja	Nej	Udbedret
Wire v. broer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lodrette bærende stolper	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wire ved svævebane	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vanger/vandrette	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sideafskærmning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bunde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faldværn	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bunde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Andre steder?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tag	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvor?	_____		
Brandmandstænger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Udgravet v. alle lodrette stolper (v. hovedinspektion)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rutshebane/rør	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gynggeophæng udskiftet	Ja	Nej	
Rebstiger & net	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V/alm. Gynger (hver 3 år)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Trapper og ramper	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V/Fugleredegyng (hver 2 år)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vipper/tjedre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er sjækler udskiftet?			
							(v. Hovedinspektion)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Udlagt (15 cm. Vippe)/30 cm. Faldsand i dybde	Ja		Nej		Niveau 0 mærke		Vedligeholdt?		Råd?	
	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej
1. Legetårne/Klatreredskaber mm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Gynger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Rutschebane	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Svævebane	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Karuseller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Vipper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Andre redskaber	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Evt. mangler/Bemærkninger

Flotte lege redskaber ...

Arbejdstimer vedr. udskiftning af løsele v. hovedinspektion:

Husk vedligehold af faldunderlag...

Arbejdstimer total:

Arbejdets art:

Medgåede materialer:

Undertegnede underskriver hermed for grundig og vel udført arbejde mht. eftersyn og efterspænding. Håndværker: *Henrik A.* (Udfyldes med blokbogstaver)

Ring til Henrik Andresen på 2022 7333, vedr. mangler, spørgsmål mm. så vi sikrer at Jeres legeplads altid er i orden.

Dette er ikke en inspektionsrapport men primært fysisk efter-syn/spænding af legeredskaberne incl. afprøvning om hvorvidt der forefindes anorakklemfælder på legehustage, brandmandsstænger samt rutschebaner.

Husk at sætte denne rapport i jeres LOGBOG

Med venlig hilsen

HA
HENRIK A/S